

Land-Rover Service Newsletter Vol. 3 Nr. 12



April, 1970

The Rover Company Limited Service Department: Solihull, Warwickshire, England

By Appointment to
Her Majesty
Queen Elizabeth II



Manufacturers
of Motor Cars and
Land-Rovers

Anmerkung: Infolge der wenigen vorliegenden Bekanntmachungen erscheint im Mai kein Kundendienstbrief, Vol. 3, Nr. 13 wird demnach im Juni 1970 zirkuliert.

Pos. 90. GEGENSTAND: VORBEUGENDE BREMSWARTUNG (Geschäftspolitik)

BAUMUSTER: Alle Land-Rover.

ANMERKUNGEN: Im Nachtrag zum Kundendienstbrief Vol. 3 Nr. 11 Pos. 89 ist zu beachten, dass es sich bei dem darin erwähnten Bremsöl um Castrol-Girling Brake Fluid Crimson, Specification SAE J 1730, handelt welches als einziges Bremsöl von unserer Gesellschaft begutachtet ist.

Wir möchten in diesem Zusammenhang auf einen Fehler hinweisen, der sich bei der Umwandlung der Temperatur in ° Celsius eingeschlichen hat

Um allfällige Missverständnisse auszuschalten, wiederholen wir nachstehend nochmals den betreffenden Abschnitt:

Für jedes Prozent Feuchtigkeit wird der Siedepunkt des Bremsöls um 28° C. gesenkt. Praktische Versuche haben gezeigt, dass im Verlauf von 18 Monaten bis zu ca. 3% Feuchtigkeit aufgenommen werden kann, wodurch der Siedepunkt um 83° C. herabgesetzt wird.

Pos. 91 GEGENSTAND: ZÜNDSPULE

BAUMUSTER: Land-Rover.

AENDERUNG: Einführung einer neuen Zündspule zur Vermeidung eines falschen Anschliessens der Niederspannungsverbindung.

BETROFFENE DRUCKSCHRIFTEN: Land-Rover Ersatzteilliste, Teilnummer 605957, Seiten 425, 437 und 443.

TEILNUMMERN:

Zündspule	1	573037
Kabel, Zündspule zu Zündverteiler	1	579113

ANMERKUNGEN: Um das falsche Anschliessen der Niederspannungsverbindungen zu vermeiden, wurde eine neue Zündspule mit je einer doppelten männlichen und weiblichen Steckverbindung eingeführt, zusammen mit einem neuen Kabel zwischen Zündspule und Zündverteiler mit männlichem Anschlussstück am Verteilerende.

Die neue Zündspule mit Kabel ist satzweise mit der bisherigen Ausführung austauschbar. Anderserseits kann auch nur die Zündspule allein ausgewechselt werden, vorausgesetzt, dass die doppelendige männliche Lucar-Verbindung, Teilnummer 532819 für den Anschluss des alten Kabels an der neuen Zündspule verwendet wird.

Die bisherige Zündspule, Teilnummer 567977, sowie das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler, Teilnummer 528963 werden weiterhin für anderweitige Anwendungszwecke geliefert.

Pos. 92 GEGENSTAND: ANZUGSMOMENT FÜR VORGELEGEWELLE

BAUMUSTER: Alle Land-Rover.

AENDERUNG: Aenderung der Anzugsmomentvorschriften.

BETROFFENE
DRUCKSCHRIFTEN: Land-Rover Reparaturanleitung, Teilnummer 606407, Seite 71C.

ANMERKUNGEN: Die Mutter auf der Vorgelegewelle ist inskünftig mit 9,0-10,2 mkg. anzuziehen. Falls notwendig, ist die Mutter etwas mehr anzuziehen, um den Splint einsetzen zu können. Das Loch ist keinesfalls durch Zurückdrehen der Mutter zugänglich zu machen.

Pos. 93 GEGENSTAND: SILENTBLOC FÜR HINTERRADFEDERN

BAUMUSTER: Land-Rover Serie 11B Frontlenker.

AENDERUNG: Berichtigung der Pos. 80 im Land-Rover Kundendienstbrief Vol. 3, Nr. 9.

ANMERKUNGEN: Im vorerwähnten Kundendienstbrief wurde irrtümlicherweise erwähnt, dass die Silentbloc Büchsen für die Hinterradfedern, Teilnummer 551906 sich für alle Frontlenkermodelle eignen.

Infolge der dimensionalen Unterschiede können diese Büchsen ausschliesslich beim Frontlenker der Serie IIB verwendet werden.

Die Büchsen der früheren Ausführung, Teilnummer 242825 werden deshalb nach wie vor für den Kundendienst bei den Frontlenkermodellen der Serie IIA benötigt.

Pos. 94 GEGENSTAND: RESERVOIR FÜR SCHEIBENDUSCHE

BAUMUSTER: Land-Rover, Normal- und Frontlenker.

AENDERUNG: Einführung eines Reservoirs mit neuem elektrischen Anschluss, um beim Anschliessen stets die korrekte Polarität zu gewährleisten.

UNTERSCHIEDS-
MERKMALE: Führungsnut im Reservoirdeckel neben der positiven Lucar Klemme und Steckverbindung am Kabel mit Führungstift.BETROFFENE
DRUCKSCHRIFTEN: Land-Rover Normalenker, Ersatzteilliste, Teilnummer 605957, Seite 245.

TEILNUMMERN:	Reservoir für Scheibendusche	1	573120
	Motor, Deckel und Pumpe	1	573222
	Dichtung für Deckel	1	573260

ANMERKUNGEN: Das neueste Reservoir, sowie die zugehörigen Einzelteile können auch bei früheren Modellen verwendet werden.

Pos. 95 GEGENSTAND: LAUFRÄDER

BAUMUSTER: Land-Rover 109 in. Normallenker.

AENDERUNG: Einführung von abgeänderten Laufrädern.

BETROFFENE
DRUCKSCHRIFTEN: Land-Rover Ersatzteilliste, Teilnummer 605957, Seite 327.

TEILNUMMER: Laufrad, 5.50F x 16 in. 5 569690

ANMERKUNGEN: Bei den neuen Laufrädern wurde die Materialstärke von 3,6 auf 4,0 mm. erhöht. Nachdem die Lagerbestände der bisherigen Felgen erschöpft sind, gelangen ausschliesslich diejenigen der neuen Ausführung zur Auslieferung.